

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年2月7日

リコール届出番号	外-3860	リコール開始日	令和7年2月7日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	制動装置(統合ブレーキユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがあ。また、コンタクトピン長さの設計検討が不十分なため、モーターセンサーの回路基板との接触圧によりノイズが発生する。そのため、電氣的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示される。そのまま走行を続けると、フォールバックモードとなることによりブレーキ操作時に通常よりも強い踏力が必要になり、次回にエンジンの始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、統合ブレーキシステムのモニタリング機能の有無を確認し、無い場合はプログラムを更新する。なお、本不具合によるフォールバックモードに繋がるリスクが検知された時は、統合ブレーキユニットを良品に交換する。 また、全車両、モニタリング機能に関する説明を取扱説明書に追加する。		
不具合件数	173 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。また、本不具合によるフォールバックモードに繋がるリスクが事前検知された際は、コールセンターから連絡する、あるいは、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3BA-62BX15	「BMW 218i Active Tourer」	WBA62BX0607L85705 ～ WBA62BX0107L91301 令和4年11月7日 ～ 令和4年11月21日	9	
			WBA62BX0307M06400 ～ WBA62BX0907M99715 令和5年1月4日 ～ 令和5年6月21日	657	
			WBA62BX0507N00410 ～ WBA62BX0607N99528 令和5年6月21日 ～ 令和6年1月5日	732	
			WBA62BX0907P00187 ～ WBA62BX0307P99735 令和6年1月8日 ～ 令和6年6月12日	114	

			WBA62BX0407R00863 ~ WBA62BX0607R65388 令和 6 年 6 月 13 日 ~ 令和 6 年 9 月 4 日	169	
3DA- 22BY20	「BMW 218d Active Tourer」		WBA22BY0707L68506 ~ WBA22BY0107L87813 令和 4 年 10 月 11 日 ~ 令和 4 年 11 月 10 日	45	
			WBA22BY0107M05615 ~ WBA22BY0707M99659 令和 4 年 12 月 15 日 ~ 令和 5 年 6 月 23 日	974	
			WBA22BY0907N00374 ~ WBA22BY0507N99596 令和 5 年 6 月 21 日 ~ 令和 6 年 1 月 6 日	573	
			WBA22BY0607P00189 ~ WBA22BY0X07P99728 令和 6 年 1 月 8 日 ~ 令和 6 年 6 月 24 日	226	
			WBA22BY0307R00852 ~ WBA22BY0507R65380 令和 6 年 6 月 12 日 ~ 令和 6 年 9 月 4 日	167	
3CA- 22FL20	「BMW 520d xDrive」		WBA22FL000CP83561 令和 5 年 11 月 6 日	1	
			WBA22FL0X0CR04113 ~ WBA22FL010CR99290 令和 5 年 11 月 2 日 ~ 令和 6 年 2 月 22 日	413	
			WBA22FL000CS00373 ~ WBA22FL090CS91613 令和 6 年 2 月 22 日 ~ 令和 6 年 6 月 7 日	587	
			WBA22FL040CT19723 ~ WBA22FL090CT51616 令和 6 年 7 月 3 日 ~ 令和 6 年 8 月 1 日	5	
3AA- 12FJ20	「BMW 523i」		WBA12FJ070CN95019 ~ WBA12FJ070CN99796 令和 5 年 7 月 7 日 ~ 令和 5 年 7 月 17 日	9	
			WBA12FJ020CP05698 ~ WBA12FJ010CP99699 令和 5 年 7 月 20 日 ~ 令和 5 年 10 月 30 日	586	
			WBA12FJ050CR01179 ~ WBA12FJ000CR99165 令和 5 年 10 月 30 日 ~ 令和 6 年 2 月 22 日	415	
			WBA12FJ050CS00397 ~ WBA12FJ070CS85744 令和 6 年 2 月 22 日 ~ 令和 6 年 5 月 17 日	313	
			WBA12FJ070CT02882 ~ WBA12FJ020CT51536 令和 6 年 6 月 18 日 ~ 令和 6 年 8 月 1 日	6	
3CA- 22GW20	「BMW 523d xDrive ツーリング」		WBA22GW060CR90215 ~ WBA22GW060CR99772 令和 6 年 3 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 8 日	38	
			WBA22GW020CS01350 ~ WBA22GW040CS98714 令和 6 年 3 月 8 日 ~ 令和 6 年 6 月 18 日	282	
			WBA22GW050CT02544 ~ WBA22GW040CT51993 令和 6 年 6 月 18 日 ~ 令和 6 年 8 月 2 日	243	
ZAA- 32FK45	「BMW i5 eDrive40」		WBY32FK030CN96676 ~ WBY32FK050CN99658 令和 5 年 7 月 11 日 ~ 令和 5 年 7 月 14 日	3	
			WBY32FK010CP01263 ~ WBY32FK010CP93149 令和 5 年 7 月 18 日 ~ 令和 5 年 10 月 25 日	275	

		WBY32FK060CR01183 ~ WBY32FK030CR94437 令和 5 年 10 月 30 日 ~ 令和 6 年 2 月 19 日	95	
		WBY32FK020CS00494 ~ WBY32FK020CS98779 令和 6 年 2 月 22 日 ~ 令和 6 年 7 月 17 日	70	
		WBY32FK060CT07645 令和 6 年 6 月 24 日	1	
ZAA-12HH45	「BMW i5 eDrive40 ツーリング」	WBY12HH070CS10769 ~ WBY12HH000CS95440 令和 6 年 3 月 15 日 ~ 令和 6 年 6 月 14 日	77	
		WBY12HH040CT03734 ~ WBY12HH060CT51431 令和 6 年 6 月 19 日 ~ 令和 6 年 8 月 1 日	13	
ZAA-42FK89	「BMW i5 M60 xDrive」	WBY42FK030CN88887 ~ WBY42FK050CN88888 令和 5 年 7 月 4 日	2	
		WBY42FK030CP01138 ~ WBY42FK0X0CP99701 令和 5 年 7 月 17 日 ~ 令和 5 年 10 月 27 日	71	
		WBY42FK050CR02653 ~ WBY42FK080CR74771 令和 5 年 10 月 31 日 ~ 令和 6 年 1 月 31 日	22	
		WBY42FK080CS28160 ~ WBY42FK020CS98785 令和 6 年 3 月 20 日 ~ 令和 6 年 7 月 17 日	5	
		WBY42FK020CT47693 令和 6 年 7 月 30 日	1	
ZAA-32HH89	「BMW i5 M60 xDrive ツーリング」	WBY32HH000CR90235 令和 6 年 3 月 5 日	1	
		WBY32HH010CS01347 ~ WBY32HH080CS79138 令和 6 年 3 月 8 日 ~ 令和 6 年 5 月 17 日	23	
		WBY32HH060CT12069 ~ WBY32HH000CT40921 令和 6 年 6 月 28 日 ~ 令和 6 年 7 月 23 日	2	
3AA-22EH30	「BMW 740i」	WBA22EH060CK85657 ~ WBA22EH070CK94643 令和 4 年 6 月 20 日 ~ 令和 4 年 7 月 13 日	10	
		WBA22EH010CL26647 ~ WBA22EH090CL90399 令和 4 年 8 月 3 日 ~ 令和 4 年 10 月 19 日	162	
		WBA22EH080CM01912 ~ WBA22EH020CM98654 令和 4 年 10 月 26 日 ~ 令和 5 年 2 月 23 日	192	
		WBA22EH0X0CN01218 ~ WBA22EH080CN97138 令和 5 年 2 月 27 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日	192	
		WBA22EH040CP06808 ~ WBA22EH080CP85075 令和 5 年 7 月 10 日 ~ 令和 5 年 10 月 20 日	102	
		WBA22EH060CR01972 ~ WBA22EH0X0CR99937 令和 5 年 10 月 27 日 ~ 令和 6 年 2 月 22 日	36	
		WBA22EH020CS04704 ~ WBA22EH040CS97578 令和 6 年 2 月 26 日 ~ 令和 6 年 6 月 14 日	39	

			WBA22EH040CT06697 ~ WBA22EH040CT48996 令和 6 年 6 月 21 日 ~ 令和 6 年 7 月 30 日	5	
3CA- 22EJ30	「BMW 740d xDrive」		WBA22EJ070CL87012 ~ WBA22EJ0X0CL87019 令和 4 年 10 月 13 日 ~ 令和 4 年 10 月 26 日	4	
			WBA22EJ070CM11616 ~ WBA22EJ090CM98662 令和 4 年 11 月 2 日 ~ 令和 5 年 2 月 23 日	275	
			WBA22EJ020CN01191 ~ WBA22EJ000CN99346 令和 5 年 2 月 27 日 ~ 令和 5 年 7 月 3 日	124	
			WBA22EJ010CP00992 ~ WBA22EJ0X0CP79675 令和 5 年 7 月 4 日 ~ 令和 5 年 11 月 6 日	41	
			WBA22EJ090CR02060 ~ WBA22EJ070CR92275 令和 5 年 10 月 27 日 ~ 令和 6 年 2 月 15 日	26	
			WBA22EJ040CS09235 ~ WBA22EJ000CS87415 令和 6 年 3 月 1 日 ~ 令和 6 年 6 月 4 日	82	
			WBA22EJ020CT12458 ~ WBA22EJ050CT44160 令和 6 年 6 月 28 日 ~ 令和 6 年 7 月 26 日	6	
ZAA- 42EJ49	「BMW i7 eDrive50」		WBY42EJ060CN76423 ~ WBY42EJ010CN97275 令和 5 年 6 月 19 日 ~ 令和 5 年 6 月 30 日	4	
			WBY42EJ080CP00871 ~ WBY42EJ060CP93633 令和 5 年 7 月 4 日 ~ 令和 5 年 10 月 19 日	141	
			WBY42EJ070CR03010 ~ WBY42EJ080CR94921 令和 5 年 10 月 30 日 ~ 令和 6 年 2 月 16 日	15	
			WBY42EJ040CS02862 ~ WBY42EJ000CS75758 令和 6 年 2 月 23 日 ~ 令和 6 年 5 月 6 日	3	
ZAA- 52EJ89	「BMW i7 xDrive60」		WBY52EJ0X0CL02291 ~ WBY52EJ000CL35042 令和 4 年 7 月 7 日 ~ 令和 4 年 9 月 2 日	69	
			WBY52EJ050CM21902 ~ WBY52EJ030CM98672 令和 4 年 11 月 11 日 ~ 令和 5 年 2 月 27 日	111	
			WBY52EJ090CN01087 ~ WBY52EJ050CN92522 令和 5 年 2 月 23 日 ~ 令和 5 年 6 月 26 日	137	
			WBY52EJ030CP21289 ~ WBY52EJ050CP85138 令和 5 年 7 月 25 日 ~ 令和 5 年 10 月 11 日	33	
			WBY52EJ020CR07342 ~ WBY52EJ090CR89960 令和 5 年 11 月 3 日 ~ 令和 6 年 2 月 13 日	12	
			WBY52EJ020CS21608 ~ WBY52EJ050CS93631 令和 6 年 3 月 13 日 ~ 令和 6 年 6 月 10 日	10	
ZAA- 82EH93	「BMW i7 M70 xDrive」		WBY82EH060CN99370 令和 5 年 7 月 3 日	1	
			WBY82EH090CP05102 ~ WBY82EH080CP95701 令和 5 年 7 月 7 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日	55	

		WBY82EH020CR01933 ~ WBY82EH070CR83979 令和 5 年 10 月 27 日 ~ 令和 6 年 2 月 8 日	9	
		WBY82EH030CS09292 ~ WBY82EH040CS90416 令和 6 年 3 月 1 日 ~ 令和 6 年 6 月 7 日	8	
		WBY82EH020CT02935 令和 6 年 6 月 19 日	1	
3BA- 22EE15	「BMW X1 sDrive18i」	WBA22EE0405Z12462 ~ WBA22EE0305Z98167 令和 6 年 2 月 28 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	135	
		WBA22EE0305000941 ~ WBA22EE0205030643 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 6 月 28 日	133	
3BA- 52EE20	「BMW X1 xDrive20i」	WBA52EE0405V89186 ~ WBA52EE0205V92538 令和 4 年 10 月 18 日 ~ 令和 4 年 11 月 7 日	10	
		WBA52EE0105W03903 ~ WBA52EE0305W99999 令和 4 年 11 月 7 日 ~ 令和 5 年 5 月 4 日	1,096	
		WBA52EE0205X00107 ~ WBA52EE0705X99992 令和 5 年 5 月 4 日 ~ 令和 5 年 9 月 28 日	1,021	
		WBA52EE0305Y00099 ~ WBA52EE0305Y81721 令和 5 年 9 月 28 日 ~ 令和 6 年 1 月 27 日	207	
		WBA52EE0805Z09366 ~ WBA52EE0205Z99551 令和 6 年 2 月 24 日 ~ 令和 6 年 5 月 29 日	184	
		WBA52EE0805001743 ~ WBA52EE0105011224 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 6 月 19 日	7	
3CA- 42EG20	「BMW X1 xDrive20d」	WBA42EG0605W40759 ~ WBA42EG0705W99979 令和 5 年 2 月 21 日 ~ 令和 5 年 5 月 4 日	818	
		WBA42EG0505X00076 ~ WBA42EG0605X99877 令和 5 年 5 月 4 日 ~ 令和 5 年 9 月 29 日	1,155	
		WBA42EG0705Y00034 ~ WBA42EG0705Y99809 令和 5 年 9 月 28 日 ~ 令和 6 年 2 月 21 日	170	
		WBA42EG0705Z00134 ~ WBA42EG0X05Z12083 令和 6 年 2 月 15 日 ~ 令和 6 年 2 月 27 日	60	
3CA- 42EG20T		WBA42EG0505Z12363 ~ WBA42EG0905Z99958 令和 6 年 2 月 27 日 ~ 令和 6 年 6 月 7 日	451	
		WBA42EG0305000976 ~ WBA42EG0X05030685 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 6 月 28 日	447	
ZAA- 72EG33	「BMW iX1 eDrive20」	WBY72EG0205Z82112 ~ WBY72EG0X05Z99675 令和 6 年 5 月 11 日 ~ 令和 6 年 5 月 29 日	47	
		WBY72EG0605001019 ~ WBY72EG0405070095 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 8 月 5 日	64	
ZAA- 62EF67	「BMW iX1 xDrive30」	WBY62EF0105V89201 令和 4 年 11 月 16 日	1	

			WBY62EF0205W03235 ~ WBY62EF0105W94773 令和 4 年 11 月 3 日 ~ 令和 5 年 4 月 26 日	249	
			WBY62EF0805X05963 ~ WBY62EF0205X99936 令和 5 年 5 月 12 日 ~ 令和 5 年 9 月 28 日	339	
			WBY62EF0X05Y00332 ~ WBY62EF0305Y94733 令和 5 年 9 月 28 日 ~ 令和 6 年 2 月 9 日	471	
			WBY62EF0005Z03372 ~ WBY62EF0205Z92264 令和 6 年 2 月 19 日 ~ 令和 6 年 5 月 22 日	106	
			WBY62EF0105002253 ~ WBY62EF0405019290 令和 6 年 6 月 3 日 ~ 令和 6 年 6 月 18 日	23	
3BA- 12EF20	「BMW X1 M35i xDrive」		WBA12EF0205Y02889 ~ WBA12EF0005Y97792 令和 5 年 10 月 19 日 ~ 令和 6 年 2 月 13 日	61	
			WBA12EF0005Z09956 ~ WBA12EF0305Z95540 令和 6 年 2 月 26 日 ~ 令和 6 年 5 月 25 日	82	
			WBA12EF0105001144 ~ WBA12EF0805030348 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 6 月 27 日	46	
3BA- 42GM20	「BMW X2 xDrive20i」		WBA42GM0905X89179 ~ WBA42GM0505X89180 令和 5 年 10 月 30 日	2	
			WBA42GM0605Y00185 ~ WBA42GM0505Y98187 令和 5 年 10 月 26 日 ~ 令和 6 年 2 月 14 日	435	
			WBA42GM0505Z00164 ~ WBA42GM0905Z98793 令和 6 年 2 月 14 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	484	
			WBA42GM0005000112 ~ WBA42GM0905029608 令和 6 年 5 月 29 日 ~ 令和 6 年 6 月 28 日	459	
ZAA- 72GM67	「BMW iX2 xDrive30」		WBY72GM0905Y88759 令和 6 年 3 月 6 日	1	
			WBY72GM0005Z13242 ~ WBY72GM0105Z97376 令和 6 年 2 月 27 日 ~ 令和 6 年 5 月 27 日	328	
			WBY72GM0105007746 ~ WBY72GM0705029105 令和 6 年 6 月 6 日 ~ 令和 6 年 6 月 26 日	59	
3BA- 82GM20	「BMW X2 M35i xDrive」		WBA82GM0105Y88760 ~ WBA82GM0705Y90044 令和 6 年 2 月 14 日 ~ 令和 6 年 3 月 6 日	2	
			WBA82GM0305Z13352 ~ WBA82GM0805Z99998 令和 6 年 2 月 28 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	168	
			WBA82GM0205000033 ~ WBA82GM0505027646 令和 6 年 5 月 29 日 ~ 令和 6 年 6 月 25 日	22	
3CA- 12EV30A	「BMW X5 xDrive 35d」		WBA12EV0709S79900 令和 5 年 7 月 19 日	1	
			WBA12EV0709T40548 ~ WBA12EV0409T99721 令和 5 年 7 月 28 日 ~ 令和 5 年 9 月 15 日	182	

			WBA12EV0609U00108 ~ WBA12EV0709U87663 令和 5 年 9 月 15 日 ~ 令和 5 年 11 月 30 日	175	
		「BMW X5 xDrive 40d」	WBA22EV0709U21893 ~ WBA22EV0509U98116 令和 5 年 11 月 8 日 ~ 令和 5 年 12 月 7 日	11	
			WBA22EV0209V15261 ~ WBA22EV0X09V99989 令和 5 年 12 月 18 日 ~ 令和 6 年 3 月 19 日	213	
			WBA22EV0709W00001 ~ WBA22EV0309W98458 令和 6 年 3 月 8 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	227	
			WBA22EV0909X02402 ~ WBA22EV0309X93635 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 9 月 3 日	141	
3LA- 42EU30	「BMW X5 xDrive 50e」	WBA42EU0309R39770 ~ WBA42EU0X09R69459 令和 5 年 2 月 23 日 ~ 令和 5 年 4 月 14 日	2		
		WBA42EU0509S09732 ~ WBA42EU0209S98613 令和 5 年 3 月 25 日 ~ 令和 5 年 6 月 16 日	54		
		WBA42EU0309T14849 ~ WBA42EU0809T93578 令和 5 年 6 月 29 日 ~ 令和 5 年 9 月 11 日	29		
		WBA42EU0009U22068 ~ WBA42EU0109U83221 令和 5 年 10 月 3 日 ~ 令和 5 年 11 月 21 日	18		
		WBA42EU0809V38604 ~ WBA42EU0809V81307 令和 6 年 1 月 19 日 ~ 令和 6 年 2 月 22 日	11		
		WBA42EU0809W07078 ~ WBA42EU0X09W94143 令和 6 年 3 月 14 日 ~ 令和 6 年 5 月 23 日	22		
		WBA42EU0409X04939 ~ WBA42EU0X09X89687 令和 6 年 6 月 2 日 ~ 令和 6 年 8 月 29 日	21		
3AA- 32EU44A	「BMW X5 M60i xDrive」	WBA32EU0609R43324 ~ WBA32EU0109R69460 令和 5 年 3 月 23 日 ~ 令和 5 年 4 月 14 日	2		
		WBA32EU0609S12344 ~ WBA32EU0X09S95406 令和 5 年 3 月 30 日 ~ 令和 5 年 6 月 14 日	28		
		WBA32EU0X09T24659 ~ WBA32EU0609T81408 令和 5 年 7 月 17 日 ~ 令和 5 年 8 月 31 日	17		
		WBA32EU0409U06998 ~ WBA32EU0909U96715 令和 5 年 9 月 21 日 ~ 令和 5 年 12 月 5 日	7		
		WBA32EU0509V13655 ~ WBA32EU0309V95093 令和 5 年 12 月 16 日 ~ 令和 6 年 3 月 5 日	7		
		WBA32EU0109W06754 ~ WBA32EU0009W72048 令和 6 年 3 月 14 日 ~ 令和 6 年 5 月 6 日	17		
		WBA32EU0309X05494 ~ WBA32EU0X09X94819 令和 6 年 6 月 3 日 ~ 令和 6 年 9 月 4 日	11		
3CA- 12EY30S	「BMW X6 xDrive35d」	WBA12EY0509S79891 令和 5 年 7 月 18 日	1		

		WBA12EY0309T04030 ~ WBA12EY0209T96828 令和 5 年 7 月 29 日 ~ 令和 5 年 9 月 13 日	197	
		WBA12EY0X09U02147 ~ WBA12EY0109U96032 令和 5 年 9 月 17 日 ~ 令和 5 年 12 月 5 日	85	
		WBA12EY0309V16183 ~ WBA12EY0709V99388 令和 5 年 12 月 19 日 ~ 令和 6 年 3 月 21 日	108	
		WBA12EY0109W00440 ~ WBA12EY0909W98388 令和 6 年 3 月 9 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	80	
		WBA12EY0309X01009 ~ WBA12EY0209X84044 令和 6 年 5 月 29 日 ~ 令和 6 年 8 月 23 日	50	
3AA- 42EX44	「BMW X6 M60i xDrive」	WBA42EX0809S16282 ~ WBA42EX0809S96599 令和 5 年 4 月 3 日 ~ 令和 5 年 6 月 14 日	33	
		WBA42EX0609T16445 ~ WBA42EX0609T91923 令和 5 年 6 月 30 日 ~ 令和 5 年 9 月 9 日	15	
		WBA42EX0309U05454 ~ WBA42EX0109U83246 令和 5 年 9 月 19 日 ~ 令和 5 年 11 月 21 日	9	
		WBA42EX0X09V16275 ~ WBA42EX0909V94658 令和 5 年 12 月 19 日 ~ 令和 6 年 3 月 4 日	12	
		WBA42EX0809W04676 ~ WBA42EX0309W93749 令和 6 年 3 月 13 日 ~ 令和 6 年 5 月 23 日	13	
		WBA42EX0909X02244 ~ WBA42EX0509X73182 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 8 月 14 日	6	
3CA- 22EN30	「BMW X7 xDrive40d」	WBA22EN0109P83489 ~ WBA22EN0309P99774 令和 4 年 11 月 28 日 ~ 令和 4 年 12 月 13 日	25	
		WBA22EN0509R00328 ~ WBA22EN0009R99480 令和 4 年 12 月 13 日 ~ 令和 5 年 3 月 20 日	266	
		WBA22EN0409S05466 ~ WBA22EN0509S99633 令和 5 年 3 月 23 日 ~ 令和 5 年 6 月 17 日	256	
		WBA22EN0009T00851 ~ WBA22EN0009T99798 令和 5 年 6 月 20 日 ~ 令和 5 年 9 月 15 日	282	
		WBA22EN0209U01194 ~ WBA22EN0209U97778 令和 5 年 9 月 15 日 ~ 令和 5 年 12 月 6 日	213	
		WBA22EN0009V17610 ~ WBA22EN0209V94401 令和 5 年 12 月 20 日 ~ 令和 6 年 3 月 25 日	130	
		WBA22EN0809W00248 ~ WBA22EN0509W98414 令和 6 年 3 月 9 日 ~ 令和 6 年 5 月 28 日	163	
		WBA22EN0109X02121 ~ WBA22EN0909X95065 令和 6 年 5 月 31 日 ~ 令和 6 年 9 月 4 日	285	
3AA- 32EM44	「BMW X7 M60i xDrive」	WBA32EM0809M85012 令和 4 年 7 月 19 日	1	

			WBA32EM0109N05598 ～ WBA32EM0309N99757 令和 4 年 8 月 4 日 ～ 令和 4 年 9 月 13 日	16	
			WBA32EM0609P00306 ～ WBA32EM0409P83153 令和 4 年 9 月 13 日 ～ 令和 4 年 11 月 28 日	47	
			WBA32EM0909R04100 ～ WBA32EM0909R95398 令和 4 年 12 月 15 日 ～ 令和 5 年 3 月 14 日	20	
			WBA32EM0409S01195 ～ WBA32EM0209S92354 令和 5 年 3 月 19 日 ～ 令和 5 年 6 月 23 日	65	
			WBA32EM0309T06407 ～ WBA32EM0909T99420 令和 5 年 6 月 23 日 ～ 令和 5 年 9 月 14 日	58	
			WBA32EM0109U02388 ～ WBA32EM0009U96862 令和 5 年 9 月 18 日 ～ 令和 5 年 12 月 5 日	50	
			WBA32EM0609V15530 ～ WBA32EM0309V99208 令和 5 年 12 月 18 日 ～ 令和 6 年 4 月 12 日	37	
			WBA32EM0309W00079 ～ WBA32EM0509W91730 令和 6 年 3 月 8 日 ～ 令和 6 年 5 月 21 日	32	
			WBA32EM0209X05020 ～ WBA32EM0009X79570 令和 6 年 6 月 2 日 ～ 令和 6 年 8 月 20 日	17	
3AA- 12ET44	「BMW X5M Competition」		WBS12ET0509S24022 ～ WBS12ET0409S89301 令和 5 年 4 月 11 日 ～ 令和 5 年 6 月 9 日	16	
			WBS12ET0409T35645 ～ WBS12ET0609T60840 令和 5 年 7 月 26 日 ～ 令和 5 年 8 月 14 日	4	
			WBS12ET0709U03792 ～ WBS12ET0009U81394 令和 5 年 9 月 18 日 ～ 令和 5 年 11 月 20 日	3	
			WBS12ET0609V15502 ～ WBS12ET0109V55082 令和 5 年 12 月 18 日 ～ 令和 6 年 2 月 1 日	2	
			WBS12ET0709W06701 ～ WBS12ET0209W83153 令和 6 年 3 月 13 日 ～ 令和 6 年 5 月 14 日	2	
			WBS12ET0709X26238 ～ WBS12ET0309X91359 令和 6 年 6 月 20 日 ～ 令和 6 年 8 月 30 日	3	
		「BMW X6M Competition」	WBS22ET0209R69461 令和 5 年 4 月 14 日	1	
			WBS22ET0309S32866 ～ WBS22ET0309S96938 令和 5 年 4 月 20 日 ～ 令和 5 年 6 月 15 日	9	
			WBS22ET0509T08927 ～ WBS22ET0509T87547 令和 5 年 6 月 26 日 ～ 令和 5 年 9 月 6 日	8	
			WBS22ET0709U13744 ～ WBS22ET0309U73309 令和 5 年 9 月 26 日 ～ 令和 5 年 11 月 12 日	5	
			WBS22ET0309V63219 ～ WBS22ET0309V95202 令和 6 年 2 月 8 日 ～ 令和 6 年 3 月 5 日	3	

			WBS22ET0409W64222 ～ WBS22ET0109W98344 令和 6 年 4 月 30 日 ～ 令和 6 年 5 月 28 日	7	
			WBS22ET0509X10933 令和 6 年 6 月 6 日	1	
	3LA- 22CS44	「BMW XM LABEL」	WBS32CS0X09T07895 ～ WBS32CS0909T76741 令和 5 年 8 月 4 日 ～ 令和 5 年 9 月 15 日	12	
			WBS32CS0909U28580 ～ WBS32CS0209U90032 令和 5 年 10 月 9 日 ～ 令和 5 年 12 月 1 日	11	
			WBS32CS0109V34392 ～ WBS32CS0709V69793 令和 6 年 1 月 16 日 ～ 令和 6 年 2 月 14 日	4	
			WBS32CS0409W04936 ～ WBS32CS0209W46828 令和 6 年 3 月 13 日 ～ 令和 6 年 4 月 16 日	5	
		「BMW XM」	WBS22CS0609P15919 ～ WBS22CS0409P70109 令和 4 年 11 月 11 日 ～ 令和 4 年 11 月 22 日	5	
			WBS22CS0509R05906 ～ WBS22CS0009R97748 令和 4 年 12 月 17 日 ～ 令和 5 年 3 月 21 日	56	
			WBS22CS0X09S02236 ～ WBS22CS0309S79899 令和 5 年 3 月 20 日 ～ 令和 5 年 7 月 19 日	89	
			WBS22CS0609T02172 ～ WBS22CS0X09T99456 令和 5 年 6 月 20 日 ～ 令和 5 年 9 月 14 日	135	
			WBS22CS0209U00180 ～ WBS22CS0609U87694 令和 5 年 9 月 15 日 ～ 令和 5 年 11 月 30 日	130	
			WBS22CS0809V41285 ～ WBS22CS0009V88536 令和 6 年 1 月 21 日 ～ 令和 6 年 2 月 28 日	10	
			WBS22CS0809W04398 ～ WBS22CS0509W97901 令和 6 年 3 月 12 日 ～ 令和 6 年 5 月 28 日	12	
			WBS22CS0209X10877 ～ WBS22CS0909X84281 令和 6 年 7 月 22 日 ～ 令和 6 年 8 月 24 日	5	
MINI	3BA- 12GD15	「MINI Cooper C」	WMW12GD0702W10447 ～ WMW12GD0702W30892 令和 6 年 3 月 13 日 ～ 令和 6 年 6 月 26 日	1, 231	
	ZAA- 12GC32	「MINI Cooper E」	WMW12GC010TA26303 ～ WMW12GC020TA65126 令和 6 年 3 月 14 日 ～ 令和 6 年 8 月 23 日	280	
	3BA- 22GD20	「MINI Cooper S」	WMW22GD0302W10045 ～ WMW22GD0902W30882 令和 6 年 3 月 13 日 ～ 令和 6 年 7 月 8 日	943	
	ZAA- 22GC32	「MINI Cooper SE」	WMW22GC050TA26423 ～ WMW22GC050TA65139 令和 6 年 3 月 9 日 ～ 令和 6 年 8 月 27 日	1, 132	
	3BA- 12GA15	「MINI カントリー ーマン C」	WMW12GA0207N90003 ～ WMW12GA0X07N98639 令和 5 年 12 月 22 日 ～ 令和 6 年 1 月 13 日	31	
			WMW12GA0207P00709 ～ WMW12GA0207P99760 令和 6 年 1 月 16 日 ～ 令和 6 年 6 月 11 日	328	

			WMW12GA0807R00123 ～ WMW12GA0607R14828 令和 6 年 6 月 12 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 日	69	
3DA- 62GA20	「MINI カントリーマン D」		WMW62GA0207N47884 ～ WMW62GA0907N98640 令和 5 年 10 月 24 日 ～ 令和 6 年 1 月 13 日	122	
			WMW62GA0X07P00513 ～ WMW62GA0807P99994 令和 6 年 1 月 15 日 ～ 令和 6 年 6 月 12 日	1,020	
			WMW62GA0907R00024 ～ WMW62GA0307R14873 令和 6 年 6 月 12 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 日	327	
ZAA- 42GA33	「MINI カントリーマン E」		WMW42GA0907P03877 ～ WMW42GA0X07P99812 令和 6 年 1 月 20 日 ～ 令和 6 年 6 月 11 日	134	
			WMW42GA0107R00168 ～ WMW42GA0107R11221 令和 6 年 6 月 12 日 ～ 令和 6 年 6 月 26 日	14	
3BA- 22GA20	「MINI カントリーマン S ALL4」		WMW22GA0807N54482 ～ WMW22GA0307N98633 令和 5 年 11 月 14 日 ～ 令和 6 年 1 月 13 日	129	
			WMW22GA0707P00483 ～ WMW22GA0307P99917 令和 6 年 1 月 15 日 ～ 令和 6 年 6 月 11 日	673	
			WMW22GA0007R04462 ～ WMW22GA0407R13665 令和 6 年 6 月 17 日 ～ 令和 6 年 6 月 28 日	56	
ZAA- 52GA67	「MINI カントリーマン SE ALL4」		WMW52GA0507P03878 ～ WMW52GA0507P99110 令和 6 年 1 月 20 日 ～ 令和 6 年 6 月 11 日	207	
			WMW52GA0307R02329 ～ WMW52GA0207R13970 令和 6 年 6 月 14 日 ～ 令和 6 年 6 月 29 日	22	
7BA- 32GA20	「MINI JCW カントリーマン ALL4」		WMW32GA0407N58999 ～ WMW32GA0607N98632 令和 5 年 11 月 21 日 ～ 令和 6 年 1 月 12 日	52	
			WMW32GA0207P00718 ～ WMW32GA0507P98675 令和 6 年 1 月 17 日 ～ 令和 6 年 6 月 10 日	282	
			WMW32GA0507R05594 ～ WMW32GA0007R14817 令和 6 年 6 月 18 日 ～ 令和 6 年 7 月 1 日	59	
ZAA- 32GC32	「MINI Aceman E」		WMW32GC080TA41180 ～ WMW32GC080TA62790 令和 6 年 6 月 14 日 ～ 令和 6 年 8 月 26 日	206	
ZAA- 82GC32	「MINI Aceman SE」		WMW82GC080TA41184 ～ WMW82GC090TA58740 令和 6 年 6 月 14 日 ～ 令和 6 年 8 月 22 日	407	
(45 型 式)	(47 車種)		(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 6 月 20 日 ～ 令和 6 年 9 月 4 日	計 30,503 台	


【備考】

なお、本リコールの対象車両のうち、令和 6 年 6 月 26 日リコール外 3787 にて届出している車両においては、本リコールの改善措置（対策ソフトウェア）の実施により、不具合を予見に発見する事が可能であるため、本リコールにおける改善措置の実施によりリコール外 3787 も実施したとみなすことができる。

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。

改善箇所説明図



注) は、プログラムの書き換えを行い、必要により交換する部品を示す。

不具合の内容

統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがある。また、コンタクトピン長さの設計検討が不十分なため、モーターセンサーの回路基板との接触圧によりノイズが発生する。そのため、電氣的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが表示される。そのまま走行を続けると、フォールバックモードとなることによりブレーキ操作時に通常よりも強い踏力が必要になり、次回にエンジンの始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、統合ブレーキシステムのモニタリング機能の有無を確認し、無い場合はプログラムを更新する。なお、本不具合によるフォールバックモードに繋がるリスクが事前検知された時は、統合ブレーキユニットを良品に交換する。また、全車両、モニタリング機能に関する説明を取扱説明書に追加する。

識別

- ・プログラミングを更新された車両は、左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に黒ペイントを塗布する。
- ・統合ブレーキユニットを交換された車両は、左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に青ペイントを塗布する。